




El conjunto BC337 TIP 31 se puede reemplazar por un transistor Darlington tipo TIP 120
 El Tip 32 requiere un disipador apropiado para 12W
 Si El +B MODULADO no tiene 12V sin audio, agregar diodos en serie con el zenner.

